

特願2022-087435

ガラス及び太陽光パネル向け  
帯電防止用防汚コーティング剤

ガラス面 & 鏡専用、ウロコ付着防止コート  
超親水セルフクリーニングコート



## ウロコ再付着防止コート施工セット

### ■商品説明

「WSガードコートCNT」は、2つの目的で開発されました。

- ①窓ガラス、ミラーの定期清掃メンテナンスコスト削減対策
  - ②浴室内の鏡や窓ガラスに付着した水垢、ウロコの除去と長期美観維持対策
- 上記①②の問題解決として開発されたナノコート剤がウロコ再付着防止コートセットとなります。

### ■「ウロコ再付着防止コート施工セット」《商品内訳》



内容物)

- |                  |          |
|------------------|----------|
| ・WSリムーバー         | 300ml×1本 |
| ・WSガードコートCNT     | 300ml×1本 |
| ・ウロコ&油膜除去用パット&バフ | ×各1個ずつ   |
| ・コーティング専用不織布     | ×5枚      |
| ・コーティングスポンジ      |          |
| ・霧吹き             | ×1本      |
| ・取り扱い説明書         | 以上。      |

### ■コート剤の特徴

#### 「WSガードコートCNT=ウロコ再付着防止コート」

- ・メタノールベースのSGBに単層カーボンナノチューブを添加することで、帯電防止10の4乗と大幅アップ、密着力、耐久性、耐薬品性アップした開発品。
- ・超親水機能+帯電防止機能付きで、汚れの付着も軽減。

### ■コート剤の成分・・・ 水・メタノール・SiO<sub>2</sub>(シリカ)・SnO<sub>2</sub>(酸化スズ)・単層CNT

#### ■活用場所

- ・ホテル浴室の鏡、結露するガラス面
- ・サウナ、スーパー銭湯、スポーツジムの曇るガラス、ミラー
- ・飲食店(ラーメン屋、おでん、鍋など扱う店舗)の窓ガラスの曇り防止
- ・ショールーム、コンビニ、展望室の雨垂れ防止、曇り防止
- ・冬の内窓ガラスの結露による曇り防止
- ・客船、クルーザー等の内窓ガラスの曇り防止
- ・マンション、戸建の浴室ミラー、ガラスの曇り防止

# 施工方法と注意事項



パットにシールを剥がした  
パフを貼り付け、油膜取りの液を  
付けます。(1㎡あたり10ml)



鏡(ガラス)が乾燥しない  
ように少量の水をかけながら  
磨いて、油膜を落とします。



キッチンペーパーでキレイに  
拭き取りして、乾燥させます。



専用不織布を折りたたんでザラザラして  
いる面にWSガードコートCNTを少量つけ  
て、薄く伸ばしながらすり込むように塗っ  
ていきます。または、スキージーに専用布を  
セットしてコートする。

## ■使用方法

- ①ガラス面、鏡面の水垢取り、ウロコ除去、油膜取りを行う。
- ②専用不織布に付けて手がけコーティング(1㎡当たり最低10mlの塗布量)
- ③常温自然乾燥し、その後半日乾燥させて終了  
注意)施工時の窓ガラス面の表面温度が高い場合は成膜しませんのでガラス温度  
を下げてから施工してください。

鏡は問題ありませんが、ガラスの場合は、塗り斑に注意してください。  
事前にテスト施工して、確認後OKでしたら施工してください。

## ■注意・警告事項

- ・直射日光の当たらない日陰でご使用下さい。
- ・容器を良く振ってからご使用下さい。
- ・幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
- ・容器を転倒、落下、破損、漏洩の無いように十分注意して下さい。  
また、立てた状態で使用・保管して下さい。

## ■使用上の注意

- ・飲んだり、顔、目、その他粘膜に触れさせないで下さい。
- ・用途以外には使用しないで下さい。

## ■応急処置

- ・万一飲み込んだ場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ・誤って目に入ったり、粘膜に付着した場合は直ちに流水で十分洗浄し、  
異常があれば医師の診断を受けて下さい。

## ■保管及び廃棄方法

- ・保管の際はキャップをし、直射日光の当たる所や40度以上になる所、  
凍結する所には置かないで下さい。
- ・廃棄の際は中身を使い切ってから捨てて下さい。